

Стройте так, чтобы каждое здание украшало город

Организуйте общественный контроль за качеством строительных работ, беспощадно разоблачайте бракоделов!

Не либеральничать с бракоделами

Борьба за качество строительства соцгорода — дело всей парторганизации, всей общественности

Строители соцгорода, под руководством, что отвечать должны его председателем парторганизации, добились неизвестные успехи в деле улучшения качества строительства. Последний год 3 марта каменщик Мирончикенко, работавший на строительстве ВТУЗа, в гоустройство домов, на лучшие качественные показатели. Сейчас создан общеизвестный контроль за качеством строительных работ. Лучшие ударники на буровой кладке допустили пустоты.

Безобразная, граничащая с предательством, допущены при бетонировании лестничных косоуров в сдаваемых в текущем квартале домах 139, 140, 141, 142 и 143. 26 февраля в 142 корпусе обвалилась лестничная клетка. Это произошло из-за сильного сопротивления бетонированию косоуров в местах трещин в результате деформации, так как основание этого было проморожено. Большинство плит временно

было поднято из-за недостаточно уложенного бетона. Гарантия, техника-контролюра Лозана, который подробно ознакомился с качеством установки железобетонных косоуров и плоских блоков. Установлено, что арматура связана неправильно, до пущены грубейшие отступления от чертежей.

На 143-м корпусе арматура сдвигнута, поэтому косоуры опираются на бетонный слой, который не в состоянии выдержать нужную нагрузку. Сейчас, в связи с этим, частично прекращена отделка домов.

Кто конкретный виновник? Для каждого строителя есть ответ: «Я не знал, что устанавливались бетонщики, работающими в отделе подсобных производств». Ф. Жилинским и С. Любарцевым. Тот и другой бетонировали косоуры в этих домах осенью. Оба они давно известны на строительстве соцгорода, как врачи, бракоделы, не одни начали отставаться — раствор Жилинским в 1932 году спекулировал на базаре. Заработка и как бракодела его с 4-го этажа снята. Потом Жилинским подал в ОИИ т. и. как ни в чем не было, продолжал портить материал в здании. Всё это выяснилось в 1933 году Любарцев. В апреле — июне 1933 года Любарцев на первом участке испортил 20 косоуров. Его уволили без права поступления на работу. Но Любарцев присягнулся на постройке и рассказал: «Будь же не буду портить». На следующий день Любарцев работал у прораба Комарова.

На строительстве клуба металлургов также сменились несколько прорабов. Клуб начал строить с осени. Но первоначальному проекту должно быть же земляно-бетонное перекрытие. Зав. проектной группой при управлении строительства соцгорода тов. Апрак (сейчас находящийся в отпуске) решил внести в проекты поправки. Железобетонные перекрытия были заменены деревянной опалубкой. Недавно пожарная охрана категорически предложила заменить деревянную опалубку. Тысячи рублей выброшены на ветер.

На этом же корпусе в первой декаде февраля, под руководством десантников Синицына, каменщиков Воронов и Сироткин сменили южную струю так, что прогиб между вторым и третьим этажами достигает около 10 сантиметров. Нужно переложить 3500 кирпичей. Но за счет какого отставки расходов? Синицын сейчас сбежал. Прораб т. За городнюю всю вину с себя снимает, го-

П. Бурдовицкий.

Свистопляска с проектами обходится в копеечку

Недавно «Большевистская Сталь» на до 1,90 метра. Эта работа сорвалась из-за того, что на третьем корпусе четвертого участка соцгорода было заложено сорвано. Фундаменты были заложены по проектам, которые мы получили еще осенью. В конце января мы получаем другие проекты, по которым фундамент изменяется. Было заложено на этом причина с 1 по 13 февраля была приставлена.

По новым проектам почти все фундаменты нужно расширять. Так, в склоне КВЗ фундамент был шириной в 1,5 метра. На проектах указаны разные размеры метра, по новому проекту ширина фундамента должна быть доведена до 1,75 метра. В стадии заложения были показаны стояки, в новом на этом месте должны быть стояки.

Средняя часть здания первоначально была спроектирована на колоннах, по новому проекту мы имеем совсем другую. На проектах указаны разные размеры метра, по новому проекту ширина фундамента должна быть доведена до 1,75 метра.

На этом же корпусе в первом этаже было заложено сорвано. Прораб т. Синицын сейчас сбежал. Прораб т. За городнюю всю вину с себя снимает, го-

ТЕПЛОФИКАЦИЯ СОЦГОРОДА В НЕНАДЕЖНЫХ РУКАХ

ТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ СРЫВАЕТ ПЛАН

Генеральный план Сталинска, утвержденный в Москве, наимечет теплофикацию соцгорода с пуском второй очереди ЦЭСа. Отработанный пар ЦЭСа будет давать тепло в дома соцгорода. Это мероприятие сохранит тысячи тонн угля, необходимого для социалистической промышленности.

Большая работа по теплофикации соцгорода должна быть проведена Теплосетьстроем. Программа этого контракта предусматривает строительство гигантской — 1 миллиард рублей. В первом квартале текущего года необходимо сдать 400 тыс. руб.

На работе по теплофикации находятся под угрозой срыва. Начальник Теплосетьстроя т. Ильин обвиняет это в «обективных причинах». Он говорит, что у него нет труб для прокладки трасс, что линии приходится укладывать из кусков. Жалуется на недостаток плит и т. д.

Но дело не в «обективных причинах», а в самом Теплосетьстроем, в частности, в хозяйствственно-техническом руководстве. По существу, в Теплосетьстроем нет настоящего хозяина. Недаром инженер Теплосетьстроя т. Машинкин недоумевает: «Прежде чем написать заявление, я должен

бумажку о проектах, я должен думать кому ее адресовать, как ставить вопрос».

Самые лучшие работники сидят в конторе. С 9 часов утра до 5 вечера корпят над различными схемами-проектами 12 инженеров, а самих проектов нет и отсутствие их задерживает работу. Инженеры Томаш, Крюковский, Яков, Орлов, Машинкин, Коновалов и Зельд никогда не бывают на участках, оторвавшись от производства. Председатель бюро ИТС т. Кулагин вынужден управлять их пойти на объекты помочь рабочим своим советами и указаниями. Но эти управляющие не помогают и т. д. Кулагин продолжает «закрывать глаза» на скромную роль «главного руководящего», но не организатора ИТР-овской общественности.

Производственные совещания не являются. Технорук т. Чугреев подтверждает это своими словами: «Всобще никакой массовой производственной работы в Теплосетьстроем нет».

Все строительные работы по транзитной трассе выполняют десантники Фуге и др. На этом участке — неорганизованность, недостаток материалов и т. д.

Но дело не в «обективных причинах», а в самом Теплосетьстроем, в частности, в хозяйствственно-техническом руководстве.

В доме № 88 умна недоделок

Дом № 88 на четвертом участке профсоюзов принимали два раза: 26 февраля и 2 марта. Подвалы помещения в моменте сдачи не было закончено. В коридорах и в лестничных не был убит мусор, потолки подвалных помещений западной стороны не были оштукатурены и имели скверно сделанную подшивку.

Дверные коробки у входа в подвалное помещение не укреплены и не оштукатурены. Стены на лестницах в подвале не обделаны, сами лестницы устремлены косо, полы во всех комнатах плохо обшружены, местами не имеют горизонтальной поверхности, обрамлены неудовлетворительно.

На продольной капитальной стене края кирпича в 142 корпусе образовались большие трещины в результате деформации, сдвигнувшись в срок, без недоделок.

Блехин, Плетто, Ясюк.

Дом № 288 два раза сдавали и принимали, но недоделки остаются на своем месте



Механическая мастерская Сантехстроя

работает как

Сантехстрой на строительстве соцгорода из месяца в месяц не выполняет своего производственного плана. Особенность — плохое качество работы. Здесь чувствуется сильное влияние плохой работы механической мастерской Сантехстроя, которой руководят т. Высотин и весь инструмент, получаемый на участке соцгорода из механической мастерской, совершенно ненадежен в употреблении. Изготовленные изделия кипятят в кипятке «Дунекс» оказываются с не равномерной закалкой. От этого снижается качество работы. Нужны к борьбе с таким рабочим.

На гидравлические прессы ставят недоброкачественные кипятки. Из-за этого прессы не выдерживают требуемого давления. Слесарные зубила изготавливаются не из стали, а из же леза. Шлифы изготавливаются без зачистки конца куском же леза, а острые концы плохо зачищаются, от чего пыль из борозды с тупого конца попадает в глаза. С остого конца загибаются зубила.

Фрезера для резки труб изготавливаются из стали, а из же леза. Вот почему фрезера быстро тупятся. Никто из руководителей конторы Сантехстрои до сих пор не настойчиво требует отставание с каждого дня в весеннем сезоне. Из-за этого сантехники не могут создавать запасы цемента, но им прораб тов. Есипов снова не разрешает бетонировать, заявив, что цемента не хватает. 5 марта было два вагона цемента, но утром не привезли. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода.

Д. И. Харитонов, М. Коган, Б. Я. Рабинов, К. Д. Капичников, А. М. Любимов, Н. А. Туров, С. Суслов, Владимир, К. К. Чуркин и др. (всего 52 подписи).

Изготовляемые шведские клемки имеют слишком мягкую калку зубьев. Эти клемки при завертке труб в частях сразу же мутятся. Часто закалка клемки бывает настолько тверда, что при

завертке труб рукой отламывается головка клемки.

Ремонт выполняется крайне небрежно. Шайбы подгоняют неплотно, нарывает правильно нет никакой возможности.

На гидравлические прессы ставят недоброкачественные кипятки. Из-за этого прессы не выдерживают требуемого давления. Слесарные зубила изготавливаются не из стали, а из же леза. Шлифы изготавливаются без зачистки конца куском же леза, а острые концы плохо зачищаются, от чего пыль из борозды с тупого конца попадает в глаза. С остого конца загибаются зубила.

Фрезера для резки труб изготавливаются из стали, а из же леза. Вот почему фрезера быстро тупятся.

Никто из руководителей конторы Сантехстрои до сих пор не настойчиво требует отставание с каждого дня в весеннем сезоне. Из-за этого сантехники не могут создавать запасы цемента, но им прораб тов. Есипов снова не разрешает бетонировать, заявив, что цемента не хватает. 5 марта было два вагона цемента, но утром не привезли. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода.

Д. И. Харитонов, М. Коган, Б. Я. Рабинов, К. Д. Капичников, А. М. Любимов, Н. А. Туров, С. Суслов, Владимир, К. К. Чуркин и др. (всего 52 подписи).

Изготовляемые шведские клемки имеют слишком мягкую калку зубьев. Эти клемки при завертке труб в частях сразу же мутятся. Часто закалка клемки бывает настолько тверда, что при

завертке труб рукой отламывается головка клемки.

Ремонт выполняется крайне небрежно. Шайбы подгоняют неплотно, нарывает правильно нет никакой возможности.

На гидравлические прессы ставят недоброкачественные кипятки. Из-за этого прессы не выдерживают требуемого давления. Слесарные зубила изготавливаются не из стали, а из же леза. Шлифы изготавливаются без зачистки конца куском же леза, а острые концы плохо зачищаются, от чего пыль из борозды с тупого конца попадает в глаза. С остого конца загибаются зубила.

Фрезера для резки труб изготавливаются из стали, а из же леза. Вот почему фрезера быстро тупятся.

Никто из руководителей конторы Сантехстрои до сих пор не настойчиво требует отставание с каждого дня в весеннем сезоне. Из-за этого сантехники не могут создавать запасы цемента, но им прораб тов. Есипов снова не разрешает бетонировать, заявив, что цемента не хватает. 5 марта было два вагона цемента, но утром не привезли. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода.

Д. И. Харитонов, М. Коган, Б. Я. Рабинов, К. Д. Капичников, А. М. Любимов, Н. А. Туров, С. Суслов, Владимир, К. К. Чуркин и др. (всего 52 подписи).

Изготовляемые шведские клемки имеют слишком мягкую калку зубьев. Эти клемки при завертке труб в частях сразу же мутятся. Часто закалка клемки бывает настолько тверда, что при

завертке труб рукой отламывается головка клемки.

Ремонт выполняется крайне небрежно. Шайбы подгоняют неплотно, нарывает правильно нет никакой возможности.

На гидравлические прессы ставят недоброкачественные кипятки. Из-за этого прессы не выдерживают требуемого давления. Слесарные зубила изготавливаются не из стали, а из же леза. Шлифы изготавливаются без зачистки конца куском же леза, а острые концы плохо зачищаются, от чего пыль из борозды с тупого конца попадает в глаза. С остого конца загибаются зубила.

Фрезера для резки труб изготавливаются из стали, а из же леза. Вот почему фрезера быстро тупятся.

Никто из руководителей конторы Сантехстрои до сих пор не настойчиво требует отставание с каждого дня в весеннем сезоне. Из-за этого сантехники не могут создавать запасы цемента, но им прораб тов. Есипов снова не разрешает бетонировать, заявив, что цемента не хватает. 5 марта было два вагона цемента, но утром не привезли. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода.

Д. И. Харитонов, М. Коган, Б. Я. Рабинов, К. Д. Капичников, А. М. Любимов, Н. А. Туров, С. Суслов, Владимир, К. К. Чуркин и др. (всего 52 подписи).

Изготовляемые шведские клемки имеют слишком мягкую калку зубьев. Эти клемки при завертке труб в частях сразу же мутятся. Часто закалка клемки бывает настолько тверда, что при

завертке труб рукой отламывается головка клемки.

Ремонт выполняется крайне небрежно. Шайбы подгоняют неплотно, нарывает правильно нет никакой возможности.

На гидравлические прессы ставят недоброкачественные кипятки. Из-за этого прессы не выдерживают требуемого давления. Слесарные зубила изготавливаются не из стали, а из же леза. Шлифы изготавливаются без зачистки конца куском же леза, а острые концы плохо зачищаются, от чего пыль из борозды с тупого конца попадает в глаза. С остого конца загибаются зубила.

Фрезера для резки труб изготавливаются из стали, а из же леза. Вот почему фрезера быстро тупятся.

Никто из руководителей конторы Сантехстрои до сих пор не настойчиво требует отставание с каждого дня в весеннем сезоне. Из-за этого сантехники не могут создавать запасы цемента, но им прораб тов. Есипов снова не разрешает бетонировать, заявив, что цемента не хватает. 5 марта было два вагона цемента, но утром не привезли. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода. На первом же дне работы на участке сантехники изменили способ доставки цемента из цементного завода.

Д. И. Харитонов, М. Коган, Б. Я. Рабинов, К. Д. Капичников, А. М. Любимов, Н. А. Туров, С. Суслов, Владимир, К. К. Чуркин и др. (всего 52 подписи).

