

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ СТАЛЬ

ОГПУ СТАЛИНСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА, ГОРПРОФСОВЕТА И УПРАВЛЕНИЯ КУЗНЕЦКСТРОГА

8 апреля 1934 г.

№ 80 (1075)

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

и. Кооптина, бывш. № 1.

телефон 1-49

Секретаря... 1-49

Первич. союз... 1-49

Совхоз. сектора... 1-49

Общая... 1-49

Высшемукачного. 1-49

ВОЗДУХОДУВКИ-УЖЕ НЕ ПРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА НА ДОМНАХ

ПРЕДОВРАТИТЕ РАСХЛЯБАННОСТЬ

Недогруз печей, безобразная сдача смен, небрежная заделка
леток—снова пришли угрожающий характер

6 апреля одна из вакодящихся в
ремонте воздуходувок была пущена, и
третье дома к 11 часам дня удалось
задуть. Однако печь в этот день рабо-
тала чрезвычайно плохо, выдавав-
ше 411 тонн.

Несложение на первой и второй дом-
ах попрекнуло напряженное. Цех об-
служивает одна воздуходувка. План по
воде дутья не выполняется ни в од-
ной смене.

Доменщики ослабили работу. За
последние дни усилились случаи недо-
гружки печей, вредно отражавшиеся
на работе. Судя по рапортах сменных
инженеров, недогрузка имеет место по
тому каждый день, несмотря на то, что
недостатки в сырье домны не опускают.
Недогрузка печи происходит исключи-
тельно по вине работников рудного
двора, до сих пор не научившихся бес-
перебойно обслуживать бункера.

6 апреля смена Газулова сдала
печь неполной на два метра. Еще ху-
же в смене Селицкого, когда печь
была припята неполной на пять
метров. Из-за этого пришлось сбывать
дутье, сознательно горючие ход печи.

Недогрузка сказывается на работе до-
менов. В смене Селицкого печь работала
очень туго. Руководители доменного
двора пока безуспешно относятся к по-
добным случаям. Необходимо за не-
догрузку почки привлекать к соревнованию

Недогрузка мастера Газулова и
инженера Хлебникова на второй дом-
е выплавляла, только 191,2 тонны,
несмотря на то, что за смену было
сработано 40 подач — плавильного
количества в смену за эти сутки.

Смена мастера Шульникова выплавляла

213,9 тонны чугуна, смена Селиц-
кого — 194 тонны. Таким образом
одна из brigad даже не приближалась
к плановому заданию.

Первая

домна в этот день выплавила меньше
второй.

На второй домне теперь имеет возмож-
ность работать полным ходом, ибо она
обеспечена всем. Печь обслуживается
специальной воздуходувкой и
следует отметить, что в силь-
нейшей степени вода. Следующая смена

Герасимова пришла этого затра-
тила времени, чтобы изыскать

изъединения плохой сдачи смены.

Бригада Бойко, должна принять ме-
ры взысканием плохой сдачи сме-

ны.

В смене мастера Герасимова не хва-
тает 350 кубометров дутья. Бригада
Герасимова выплавляет только 170,2
тонны чугуна. Хуже других работали
смены мастера Маркова, дававши 168
тонн чугуна. Печь была не помыта на
2 метра и все время шла осадками.

Из-за плохой лотки на первом же вы-
пуске сильно выбрасывалась коса. При-
чина же причина? В том, что

стаканы кирзовцы горят. С 12 марта
стаканы больше половины крышек, из
которых 2 штуки приходится выбрасывать,

а 14 требуют ремонта.

Крышки колодцев фуреются фи-
ионами кирзовыми, изготовленными из
мотивированных яиц. Технологический
процесс изготовления этого кирпича

затрудняется скользкими яицами. Но при-
чина не замечена. Ни никаких мер и не поставили даже

в известность руководства цеха.

Гущина заверила начальника прокатного

цеха о полном обеспечении кирпича

чаем, а сам пошел в отпуск и уехал с

запада.

На нагревательных колодцах реш-

ши приспособить крышки старого ти-

па, которые приpusке были отвернуты

в пользу существующих американ-

ских.

Руководство завода, в частности

т. Франкфурт и Бардин, должно при-

нять меры к тому, чтобы нагреватель-

ные колодцы перестали быть узкими

Г. Мицель.

Узким местом на прокатном цехе

в то время как на футеровку одной

крышки идет 370 кирпичей.

О прекращении производства кирпи-

ча знал мастер прокатного цеха но ог-

неупору инженер Гущина, но не при-

нял никаких мер и не поставил даже

в известность руководства цеха.

Гущина заверила начальника прокатного

цеха о полном обеспечении кирпича

чаем, а сам пошел в отпуск и уехал с

запада.

На нагревательных колодцах реш-

ши приспособить крышки старого ти-

па, которые приpusке были отвернуты

в пользу существующих американ-

ских.

Руководство завода, в частности

т. Франкфурт и Бардин, должно при-

нять меры к тому, чтобы нагреватель-

ные колодцы перестали быть узкими

Г. Мицель.

Узким местом на прокатном цехе

в то время как на футеровку одной

крышки идет 370 кирпичей.

О прекращении производства кирпи-

ча знал мастер прокатного цеха но ог-

неупору инженер Гущина, но не при-

нял никаких мер и не поставил даже

в известность руководства цеха.

Гущина заверила начальника прокатного

цеха о полном обеспечении кирпича

чаем, а сам пошел в отпуск и уехал с

запада.

На нагревательных колодцах реш-

ши приспособить крышки старого ти-

па, которые приpusке были отвернуты

в пользу существующих американ-

ских.

Руководство завода, в частности

т. Франкфурт и Бардин, должно при-

нять меры к тому, чтобы нагреватель-

ные колодцы перестали быть узкими

Г. Мицель.

Узким местом на прокатном цехе

в то время как на футеровку одной

крышки идет 370 кирпичей.

О прекращении производства кирпи-

ча знал мастер прокатного цеха но ог-

неупору инженер Гущина, но не при-

нял никаких мер и не поставил даже

в известность руководства цеха.

Гущина заверила начальника прокатного

цеха о полном обеспечении кирпича

чаем, а сам пошел в отпуск и уехал с

запада.

На нагревательных колодцах реш-

ши приспособить крышки старого ти-

па, которые приpusке были отвернуты

в пользу существующих американ-

ских.

Руководство завода, в частности

т. Франкфурт и Бардин, должно при-

нять меры к тому, чтобы нагреватель-

ные колодцы перестали быть узкими

Г. Мицель.

Узким местом на прокатном цехе

в то время как на футеровку одной

крышки идет 370 кирпичей.

О прекращении производства кирпи-

ча знал мастер прокатного цеха но ог-

неупору инженер Гущина, но не при-

нял никаких мер и не поставил даже

в известность руководства цеха.

Гущина заверила начальника прокатного

цеха о полном обеспечении кирпича

чаем, а сам пошел в отпуск и уехал с

запада.

На нагревательных колодцах реш-

ши приспособить крышки старого ти-

па, которые приpusке были отвернуты

в пользу существующих американ-

ских.

Руководство завода, в частности

т. Франкфурт и Бардин, должно при-

нять меры к тому, чтобы нагреватель-

ные колодцы перестали быть узкими

Г. Мицель.

Узким местом на прокатном цехе

в то время как на футеровку одной

крышки идет 370 кирпичей.

О прекращении производства кирпи-

ча знал мастер прокатного цеха но ог-

неупору инженер Гущина, но не при-

нял никаких мер и не поставил даже

в известность руководства цеха.

Гущина заверила начальника прокатного

цеха о полном обеспечении кирпича

чаем, а сам пошел в отпуск и уехал с

запада.

</

